

"Либр."

см. пг. Краснодар

Кобанюк

"Чемпионка"

1975.

I. Переріз моза

II. Лінзи

a) характеристики лінз

III. Підтипові лінзи

- a) візуальна лінза
 b) синтетична
 c) скручено-пластикова

IV. Синтетичні лінзи

a) АІІІІІІІІ

b) ДІЕКРОН

c) ПОЛІПРОПІЛІН

d) КЕІЗАР

V. Скрученої

a) види лінз - характеристики

VI. Розгортення

VII. Міцність на розрив.

VIII. Надмірне розтріскування

IX. Знімальні лінзи

- a) синтетична
 b) із вузькою
 c) скрученої

X. Нові та підновлені

2.

4.

6.

6.

7.

8.

8.

10.

Чому праця має на заголовок і тему линви, а не шнури? У морській термінології, шнури технічно віднесені як снасті понад один інч-дюйм у діаметрі. Призначено називу линви до тих снастей, що мають в діаметрі менше одного інча. Ще більші й сильніші снасті належать до категорії каблів-гавзетрів. В морському пластиуванні, шнури і каблі є майже ніколи вживанні. На малому вітрильному іноді може бути один шнур, а на великих морських вітрильниках найбільше шнурів, тоді коли вживано на якісь важких функціях, є в числі шість. решта снастей підлягають до категорії линв. Вузли і скріплення з великими шнурами і каблями, звичайно дуже трудно й не практично самому робити. Як є потреба великих шнурів, то маємо вже зроблені скріплення готові до вжитку.

Линва є комбінація двох факторів: сила волокна і момент скручення. Складаючи довгі волокна разом, вони є сильні, але разом не тримаються. Линва, яка легко торочиться і хутко розплутується, то не має ніякої практичної вартості. Таку линву не можливо вживати чи зберігати.

Раз волокно є скручене, то воно разом тримається краще і вигідніше до праці. Енергія у формі момент скручення є додана до волокна. Ця енергія дійсно тримає волокно разом скучене. А вже ж через цю додату енергію виявляється велика втрата сили. Тепер волокно є скручене одне із другим. Волок-

на натискають одне на друге. Цей натиск зменшує силу волокна. Власна сила продного волокна зменшується через скручення на 50%. Скрученна линва є міцна, і зношується повільніше. З нею легше працювати. В процесі скрученння фібрів, волоконня є скручене у пряжу. Ця ж пряжа коли вона сразом скручена в протилежний бік, творить стренгу. Стренги є скручені в протилежний бік пряжі і творять линву. Моменти скрученння є дуже акуратно вимірювані й збалансовані, щоби линва не мала багато еластичності чи нахил до розплутування. Тро-стренгова линва - **З - стендер** - є найбільш популярна скрученна линва в щоденному вжитку.

волокно



не скрученна
линва
напруга тільки
здвох сторін

1a.



скрученна линва
додата енергія
творить напругу
з боків волокна

1b.



СКРУЧЕНА III.
від
ЛІВА до ПРАВА
II.
I.

праворуч-тро-стенгова линва.

2.

I=стренга
II=пряжа
III=волоконня

З появою синтетичного волокна з початком 1950 року вжиток всіляких природних волокон занепав. Перед появою синтетиків, чіланг /линва/-**маніца** - мала репутацію як універсаль-

на морська линва. Сьогодні, пізант ледве задовольняє потреби моряка: пізант гніє легко і не можна його відкладати мокрим. По вжитку треба волокно вишушувати. Линва з пізантусом зношується як сьогоднішні синтетики і легко можна розрізати. Пізантне волокно не є довговічне через те, що волокно цілковито знесилується по домому вжитку, пом'якшується і линватратить свою силу. Мокрий пізант зміщується на 5-10% і спричиняє надмірне напруження на вітрила. Іржа, бензина та нафтovі продукти скоро нищать пізантову линву. Ці хімікали звичайно бувають на човні. З пізантової линви стирчать волокна і надають різьке відчуття. Коли линва замерзне то вона вже є знищеною. Вода заходить до волокна, замерзає і знесилує структуру клітин і тому волокно є знищеним. Пізантове волокно дуже мало розтягається. Під величезним напруженням пізантова линва лише розплутується. Синтетика ростягається і може раптово тріснути. Линва, що тріскає під напругою, має велику силу і поводиться мов батіг та може вражливо пошкодити моряка чи його устаткування.

Синтетики є сильні і легкі. Вагкість синтетикам не шкодить і вони не гниють. Вони мають вражаючу довговічність. Синтетичну скручену линву можна легко скріпити і вузль добре тримається під час вжитку. Їх можливо слідати як небудь. З появою синтетиків, з'явилася плетяна линва.

Плетяна - ~~вакір~~ - линва є багато сильніша чим скрученна. як із скрученнем, так рівно ж із сплетенням є велика

втрата сили. Заплітання волокна є дуже скомпліковане і часто втрата сили є тоді більша, як в скрученні, але заплітання вміщує більше волокна. Процент вміщеного волокна є більше ніж втрата сили між плетеною і скручену линвою. Цей фактор є причиною на додату силу плетеної линви. Оплетяна линва має стрінгі положені тісно злучені одна з другою.



скручена линва.



плетяна линва.

3.

Найлан був першим з усіх сентитиків. Найлан є міцний і дуже поволі протирається. натуральний найлановий пух хоронить линву від тертя. Чим більше линва на териться, тим більш на ній появляється того пуху, а цей же пух ще більше с охороняє линву від тертя. Найлан розтягається найбільше від всіх синтетиків. Через те, вхіток найлону є важний в таких випадках де часто знаходиться різькі напруги. Найлан вбирає в себе вогкість відмінно від інших синтетиків. Коли ж він мокне, то губить від 3-х до 8% власної сили. Плетяна найланова линва має м'яке й приємне враження. Гоарізані кінці линви повинні бути нагріти до стоплення на вогні. Найлану, нафта не є шкідлива. Іржа і всякі кислоти знесилують найланову линву. Найлан через велику продукцію коштує дуже таньо.

"Декрон"- поліестер з'явився не за довго по з'яві налану. Поліестер не розтягається, як налан, і є багато сильніший від пізангу. Поліестер сьогодні є майже універсальним для вживання на вітрила і на покривала. Він не гніє й не вбирає в себе вогкості. Поліестер має дуже м'ягке і присмне враження. Як налан, поліестер мало зношується. Кінці линви можна скріпiti над вогнем, як і налан. Поліестер коштує більше від налану й пізангу, за те ж має найдовше витривалість з усіх природних і синтетичних фібрів. Нафтові продукти та іржа не знесилкують поліестера.

Поліпрополін з'явився в початках 1960 роках. Як налан і поліестер, поліпрополін не гніє, не вбирає вогкості і дуже повільно зношується. Поліпрополін менше розтягається ніж поліестер і налан. Лінва з поліпрополіну є дуже гладенька. Одинокий фібер який має здатність триматися на поверхні води- є поліпрополін. Ця характеристика надає поліпрополінову линву до вжитку на водне лештарство. Поліпрополін є дуже сильний і таньо коштує. Поліпрополін має найменший кошт за фунт сили з усіх фібрів.

В 1972-му році, компанія "Ду Понт" створила новий фібер під назвою "Келвар." Келвар має силу заліза, а лише важить 20% тої ваги заліза. Розтягається тільки 3-4%, а залізо 20%, налан 35-40%, поліестер 20%, поліпрополін 14-16%, і пізанг 10-12%. Одною річ в дорожці до універсального вжитку є його кошт. Раз велика продукція почнеться

Келвар буде одиноким щібром потрібним до вжитку на вітрильнику.

Стренги линви можуть бути скручені тісно або легко. Результат надає линві власний ліг-*LAY*-. Линва яка є тісно скрученена є тверда і має твердий ліг -*HARD LAY*- а линва, яка має м'ягкий ліг -*SOFT LAY*- є легко скрученена і є м'ягка та на багато менш густа. Чим тісніше скрученена линва, тим тяжче її розрізати, вона менше зношується і не розплутується. Але за те, має велику втрату сили. Легко скрученена линва може бути на 15% сильніша від тісно скручененої. Скручення подає енергію й творить напругу. Чим більше волокно скручене, тим більша є напруга. Чим менше воно скручене, тим більш волокно схоже на ~~на~~туральну форму. Часами є тяжко скріпити дуже легко скручену линву бо вона має нахил розпутуватися. Склепи найбільш продають линву яка має стандартовий середній ліг. Цей ліг є компроміс деяких характеристик тісно і легко скручененої линви.

У перших лінях вжитку, кожна линва не залежно від щібру подовжується. Линва подовжується і втримує нову довжину на далі під нормальним напруженням. Подовження нової линви не є причиною великої напруги. В нормальному вжитку линва більше не розтягається. Як є зазначений процент розтягання волокна, то це розтягнення вимірюється від довжини нової линви по тієї довжини в тім моменті, коли линва трісне. Процент подовження нових линв є: пізант- 5%, поліпропілен-

полін і поліестер - 6%, найлан - 3% і Келвар менш однією процента.

В бурях з великими хвильами, човен є часто киданий в різні сторони. Линва з човна, яка є прив'язана до берега чи до якоря, відчуває величезні моментальні напруги. Линва яка не розтягається, тріскає в таких моментах. Линва, яка розтягається багато під напругою, є мов гума і може легче ~~перевірати~~ бурю. В таких випадках найлан має велику вартість в тому, що він багато розтягається ~~на~~ 35-40% поки трісне. Також, в таких випадках краще вживати ловгі линви. Дуже часто ~~косяк~~ коротка линва тріскає, довга ж зитремус наглу напругу.

Міцність на розрив линви - *BREAKING STRENGTH* - є та напруга, під яким линва нарешті тріскає. Міцність що до розриву залежить від діаметру линви й гатунку волокна. Міцність

ТАБЛИЦЯ 1.

Розмір	Пізанг	Поліпрополін	Найлан	Поліестер
--------	--------	--------------	--------	-----------

DIA.	CIR.	Tensile Strength	Lbs. Per 100 Ft.						
$\frac{3}{8}$ "	$\frac{5}{8}$ "	405	1.5	800	.70	1,000	1.0	1,000	1.2
$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{4}$ "	540	2.0	1,250	1.2	1,650	1.5	1,650	2.0
$\frac{3}{8}$ "	1"	900	2.9	1,900	1.8	2,550	2.5	2,550	3.1
$\frac{5}{8}$ "	$1\frac{1}{8}$ "	1,215	4.1	2,700	2.8	3,700	3.5	3,700	4.5
$\frac{3}{4}$ "	$1\frac{1}{4}$ "	1,575	5.25	3,500	3.8	5,000	5.0	5,000	6.2
$1\frac{1}{2}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2,385	7.5	4,200	4.7	6,400	6.5	6,400	8.0
$\frac{5}{8}$ "	$1\frac{3}{4}$ "	3,105	10.4	5,100	6.1	8,000	8.3	8,000	10.2
$\frac{3}{8}$ "	2"	3,960	13.3	6,200	7.5	10,400	10.5	10,000	13.0
$\frac{5}{8}$ "	$2\frac{1}{4}$ "	4,860	16.7	8,500	10.7	14,200	14.5	12,500	17.5
$\frac{3}{4}$ "	$2\frac{1}{2}$ "	5,850	19.5	9,900	12.7	17,000	17.0	15,500	21.0
$\frac{5}{8}$ "	$2\frac{3}{4}$ "	6,930	22.5	11,500	15.0	20,000	20.0	18,000	25.0
1"	3"	8,100	27.0	14,000	18.0	25,000	26.0	22,000	30.5

що до розриву різних гатунків волокна є показано в таблиці 1. Треба звернути увагу на те, що линва часами тріскає під меншою напругою, як ії міцність до розриву. Причина цього є та, що в фібрі може бути якийсь дефект, який в той час **знесилє** цілу линву. Цей дефект може бути в сполученні між самими молекулами.

Також маємо явище - надмірне розтягнення - **СЛІР** - .

Надмірне розтягнення виявляється, коли линва є під великим тягарем на довгий час. Воно є важним явищем, коли напруга в линві є понад 25% міцності на розрив тієї линви. Через те, інженери радять, щоб в ужитку напруга б в линві була менш як 17% міцності що до розриву ІІ. Найбільш рекомендована напруга різних гатунків волокна є показано в таблиці 2. Коли дотри-

ТАБЛИЦЯ 2.

	<u>Пізанг</u>	<u>Поліестер</u>	<u>Поліпрополін</u>	<u>Найллан</u>
% рекомендовано міцність до розриву в ужитку	20%	11%	17%	11%

мусимо цієї поради, то линва може бути довго вживана. На малому вітрильному або човні луже рідко буває випадок, що линва тріскає, бо напруга звичайно не є достатня, щоб причинити надмірне розтягнення.

Синтетичне волокно є складене із шарів молекулів.

Між шарами волокна є порожні місця. Під нормальнюю напругою сила між молекулами тримає їх разом сполученими. Під великою напругою, частин шарах молекул посувуються. Цей рух **баз**

чимо коли линва розтягується. Шари посуванням доски вони є припинені іншими шарами. Під довгою напругою линва тріскає.

В ужитку, вузли і скріплення майже все знаходимо в линві. Треба тоді знати, які зміни нахоляться в линві, раз вузол є зв'язаний, чи линва є скріплена. Найважнішим явищем є, що вузли і скріплення творять ще більшу втрату сили волокна. Коли линва є напружена, вузол як частина линви є також напруженій. Вузол під напругою, напружує саму линву. У зв'язуванні вузла накладаємо одну частину линви на другу. Одна частина будучи під напругою, притискає другу свою частину. Цей натиск витворює надзвичайну напругу в одній частині линви. Явище, що вузол в линві причиняє, є зрізуюче зусилля - *slicing stress*. Зрізуюче зусилля зменшує опір волокна до напруження, і ніби розрізує-перетяє волокно линви. Під напругою, вузол самочинно не розв'язується, але в місці де маємо надзвичайний опір, линва тріскає.

Скріплення - *splicing* - не зменшує сили в линві через зрізуюче зусилля. Втрата сили є в тому, щоб скріплити линву треба її розкрутити і знову скрутити. Щуке тяжко скрутити линву назад до своєрідної форми. Линва, не є така аккуратно

ТАБЛИЦЯ 3.

ВУЗОЛ:	% знесилування
без вузла	0
пластовий	50

зрівноважена, як з початку; але ж добра скріплена линва має силу до 95% її міністі до розриву. Таблиця 3, показує процент знесилування линви, через зв'язування вузлів.


В останніх роках, з'явився новий рід линви, під назвою "Юнелайн" - *UNILINE*. Ці линви є багато сильніші від звичайних скручених або сплетених линв. На 50% сильніші! Ці линви, мають внутрішню кору яка має паралельні волокна. Во фібри є прости, вони немають втрати сили через скручення. Внутрішня кора може мати багато тонких фібрів, разом паралельно скучені, або одим суцільним фібр. Зовнішня кора є сплетена, та надає линві приємне відчуття. Коли зовнішня кора зношується, сила линви не зменшується, бо ціла напруга є у внутрішній частині кори. Таблиця 5- показує міністі на розрив линв з найлановою внутрішньою корою. На такий самий діаметр, ця линва є багато сильніша чим скручені линви. - таблиця 1- Юнелайн багато менше розтягується від звичайних линв із того самого матеріялу. - Таблиця 5б -

ТАБЛИЦЯ 5.

**BREAK STRENGTH VS. W
NYLON UNILINE**

Size Diameter ("")	Break Strength*
5/8	16,000
3/4	23,000
7/8	31,400
1	40,900
1 1/8	51,800
1 1/4	64,000
1 3/8	77,400
1 1/2	92,200
1 5/8	108,000
1 3/4	125,000
2	164,000

5б.
UNILINE - ELASTIC ELONGATION



ЛИНЗА - LINE

ЛНР - ROPE

ЧАСТИ - PIECES

КАБ-ИИ-НАВЗЕРІ - CABLES - HARVESES.

ЗОЛОКНО - FIBER.

ФІДЕР - FIBER (FILAMENT.)

СТРЕНГА - STRAND

ПРЕДА - YARN

МОМЕНТ СКРУЧЕННЯ - TORQUE

ХАРДІПНЕ РОЗІРЖЕННЯ - CREEP

ЗВІДЖУЮЧЕ ЗЧУЛЛЯ - SHEARING STRESS

МІЦНІСТЬ НА РОЗРІЗ - BREAKING STRENGTH.

СУЛА ЗОЛОКНА - PHYSICAL CHARACTERISTIC STRENGTH

УАРН МІЛЕНІЯ.ІІ.В - LAYERS OF MOLECULES.

ЕЛІСТНІСТЬ - ELASTICITY (STRETCH.)

ЛІЗ - LAY (OF A ROPE)

СВІДЧЕННЯ - SPlicing.

СКРУЧЕНА ЛІНЗА - STRANDED LINE

ПАЕТНА ЛІНЗА - BRAIDED LINE.

ПІЗАНЕ - MARINA

НАЙЛОН - NYLON

ДІКРОН - DACRON

ПОЛІІМІДОЛІН - POLYPROPYLENE

КЕЛІЯР - KELYAR

ЛОНІЛІН - UNILINE.